

(Anexa nr. 2A și 2B la Ordinul nr. 600/2018)

REGISTRUL DE RISCURI

Entitatea publică SC GOSPODARUL BRETEAN SERV SRL

Obiective/activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Data ultimei revizui	Risc rezidual			Observații
			Probabilitate	Impact	Expunere			Probabilitate	Impact	Expunere	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Curățare acostament pe 0,75 m lângă bordură spre axul median al drumului	Accident rutier / lovire de autovehicule	Trafic intens, lipsa semnalizării, neatenție	M	M	M	Semnalizare zonă lucru, vestă reflectorizantă, instruire	02.09.2025	M	M	M	Monitorizare
Amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite	Accidentare prin manipulare echipamente	Ridicare greutăți, montaj necorespunzător	M	M	M	Instruire, echipament protecție, supraveghere maestru	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Asigurarea scurgerii apelor (curățarea și întreținerea șanțuri/rigole/podețe)	Cădere / alunecare	Suprafață umedă, teren instabil	M	M	M	Bocanci antiderapați, verificare teren	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Întreținerea peluzelor gazonate se	Accidentare cu echipamente (motocoasă)	Utilizare necorespunzătoare	M	M	M	Operator instruit, echipament protecție	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Rectificare margini peluze prin tăierea cu casmaua a marginilor peluzei și strângerea și transportul materialului rezultat	Tăieturi / accidentare	Utilizare unelte manuale	M	M	M	Mănuși, instruire	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare

Amenajare spații verzi (tăieri arbori/arbuști)	Cădere de la înălțime / lovire de crengi	Lucrări la înălțime, utilaje	M	M	M	Cască protecție, delimitare zonă, operator autorizat	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Montare mobilier stradal	Accidentare prin manipulare greutăți	Ridicare manuală necorespunzătoare	M	M	M	Manipulare în echipă, instruire	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Măturat manual carosabil și trotuare	Accident rutier / cădere	Trafic, lipsă semnalizare	M	M	M	Vestă reflectorizantă, semnalizare	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Spălat/Stropit carosabil	Accident rutier (carosabil umed)	Lipsa avertizare	M	M	M	Semnalizare temporară	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Curățat rigole manual	Tăieturi / înțepături	Deșeuri	M	M	M	Mănuși protecție	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Colectare și transport deșeuri	Îmbolnăvire / accident rutier	Contact deșeuri	M	M	M	Dezinfectare	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Curatat zapada cu utilaj echipat cu lama /plug	Accident utilaj	Vizibilitate redusă	M	M	M	Operator instruit	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Curatat zapada manual	Alunecare / fracturi	Zapada	M	M	M	Bocanci antiderapanți	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Curatat gheata manual	Alunecare / fracturi	Gheață	M	M	M	Bocanci antiderapanți	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Încarcat mecanizat și transportat zapada	Accident utilaj/ trutier	Vizibilitate redusă, manevrare utilaj, trafic	M				02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Împrastiat manual material antiderapant de tip amestec nisip cu sare	Iritații / accidentare	Manipulare sare	S	M	S	Mănuși, ochelar	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare
Împrastiat mecanic material antiderapant de tip amestec nisip cu sare	Iritații / accidentare	Manipulare sare	S	M	S	Mănuși, ochelar	02.09.2025	S	S	S	Monitorizare